Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 27519

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00027519
Originador: 14179 CAMILO ACOSTA

OT fecha creacion: 22/12/2015
OT fecha/hora impresion: 29/12/2015 15:13:59

Detalles del Equipo

Equipo:	EX063 R9100 Liebherr	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	36028	Frente de Trabajo:	
Horometro:	4,743.00	Fecha/Hr. Requerida:	30/12/2015 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: R9100 - MAINTENANCE 250 HRS
Sistema:

Grupo:
Tecnico:

Teller: .
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: 27287 - CAMBIO DE DIENTES - 2 - Backlog - 20/12/2015

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Most Recent 250 hrs

Trabajo Realizado: se procede a tender el equipo donde se toma muestra de aceite motor se drena el aceite y luego se hace el llenado del mismo lavamos el motor cepillo de bronce el bigotes limpiamos sus sitios labores de Radiadores Cuerpo de Valvulas y Cabina.

Observaciones:

HOROMETRO : 4762.5

INICIO (fecha/hora)	8:00	FINAL (fecha/hora)	

FIRMA		
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Denton McDowell